

152 MEDDELANDE



ELDEBITERINGEN

Det har varit problem med våra mätare och när mätarna inte har kontakt så estimeras förbrukningen baserat på senaste mätvärde till dess att kontakten återupprättas. Detta har skett i ett antal fall och har lett till att under lång tid så har det debiterats både för mycket och för lite. När mätarna nu har fått kontakt igen så sker en justering upp och ner och det är vad som hänt i senaste debitering.

Det finns ett femtontal lägenheter som har blivit överdebiterade under året och som därför inte fick någon eller liten eldebitering i den senaste avin. I de fall där det finns kvarvarande överdebitering så justeras det vid nästa tillfälle.

Å andra sidan finns det nästan lika många lägenheter som har debiterats för lite under ett antal månader och de har då fått en hög debitering i senaste avin. Det är mellanskillnaden mellan den tidigare utdebiteringen och den korrekta konsumtionen.

Styrelsen fick äntligen i onsdags offerter för byte av våra mätare. De är 12 år gamla och behöver bytas. Vi har nu fattat beslut om leverantör och beställning går in i nästa vecka. Vi hoppas på en snabb leverans. Under tiden så bevakar Riksbyggens energiavdelning situationen för att undvika en upprepning av problemet.

Om någon känner att man vill veta mer så kontakta:

Yasir.Alsaif@riksbyggen.se

som har detaljer för varje lägenhet. Det finns naturligtvis också på era tidigare avier. Vid eventuell kontakt med Yasir så uppge den 3-siffriga lägenhetskoden.